


## 45° カットボスカップリングについて

45° カットボスは溶接される場所がR曲面の場合に使用されています。  
使用する配管により、ねじ込み又は差込み溶接にて接続します。



(例)45° カットボスの使用方法