


ボスカップリングについて

ボスカップリングは溶接面が溶接開先の形状をしており、配管(母管)に側面に穴を開け継手を溶接し使用します。使用する配管により、ねじ込み又は差し込み溶接にて接続します。



(例)ボスの使用方法